

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Kamm BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN**
vom 04. 04. 97

„Rißfunde bei den Revisionsarbeiten während der Jahre 1995, 1996 und 1997 in den Blöcken B und C des Atomkraftwerks Gundremmingen

Bei der Revision vom Februar 1995 bis April 1995 des Blockes B des AKW Gundremmingen wurden bewertungspflichtige Anzeigen an Schweißnähten festgestellt.

Ich frage die Staatsregierung:

1. Wurden bei späteren Revisionen in den Blöcken B oder C des AKW Gundremmingen erneut bewertungspflichtige Anzeigen festgestellt? Wenn ja, wo?
2. Wenn ja, welches Ausmaß hatten diese Risse jeweils? Ist es geklärt, ob diese Risse herstellungs- oder betriebsbedingt waren?
3. Wurden bei den anderen bayerischen Kernkraftwerken in Grafenrheinfeld und Ohu ebenfalls bei den Revisionsuntersuchungen der letzten Jahre Risse an den Rohrleitungen etc. gefunden? Wenn ja wo?

Antwort

des Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen

Zu 1.:
Nein.

Zu 2.:
Entfällt.

Zu 3.:
Nein.